

# Simple Cloche Henkovic

1er choix des professionnels dans  
l'industrie alimentaire et de l'emballage

 **CORMINBOEUF**  
WAAGEN | BALANCES SA



M4 - M5 - M6 - M7 - M8

# Simple Cloche



## Caractéristiques

M4

M5

COUVERCLE | PLAN DE TRAVAIL PLAT EN INOX

Soudure	Double soudure	Double soudure
Dimensions de la machine mm	740 x 760 x 1130	940 x 870 x 1140
Tension standard	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz
Contrôle du temps digital	10 programmes	10 programmes
Capacité de la pompe	40 m <sup>3</sup>	63 m <sup>3</sup>
Poids moyen	192 kg	308 kg


## Options

Plaques / Plaque inclinée	Qui	Qui
Contrôle sensor	Sensor / H <sub>2</sub> O	Sensor / H <sub>2</sub> O
Remise à l'air progressive / soft air	Remise à l'air progressive / soft air	Remise à l'air progressive / soft air
Soudure	Trenn (Coupe Sac) / 1-2 / Bi-Active	Trenn (Coupe Sac) / 1-2 / Bi-Active
Gaz	Gaz	Gaz
Pompe à vide	63 m <sup>3</sup>	100 ou 160 m <sup>3</sup>
Voltage par rapport à la pompe	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz



COUVERCLE | PLAN DE TRAVAIL PLAT EN INOX

Soudure	Double soudure
Dimensions de la machine mm	1180 x 860 x 1140
Tension standard	400 - 3 - 50 Hz
Contrôle du temps digital	10 programmes
Capacité de la pompe	100 m <sup>3</sup>
Poids moyen	360 kg

Plaques / Plaque inclinée	Qui
Contrôle sensor	Sensor / H <sub>2</sub> O
Remise à l'air progressive / soft air	Remise à l'air progressive / soft air
Soudure	Trenn (Coupe Sac) / 1-2 / Bi-Active
Gaz	Gaz
Pompe à vide	160 ou 300 m <sup>3</sup>
Voltage par rapport à la pompe	400 - 3 - 50 Hz



## Configuration de soudure



# Simple Cloche



M7



M8

## Caractéristiques






COUVERCLE | CHAMBRE EN ALUMINIUM

Soudure	Double soudure	Double soudure
Dimensions de la machine mm	700 x 680 x 1040	910 x 830 x 1060
Tension standard	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz
Contrôle du temps digital	10 programmes	10 programmes
Capacité de la pompe	40 m <sup>3</sup>	63 m <sup>3</sup>
Poids moyen	160 kg	228 kg

## Options

Plaques / Plaque inclinée	Qui	Qui
Contrôle sensor	Sensor / H <sub>2</sub> O	Sensor / H <sub>2</sub> O
Remise à l'air progressive / soft air	Remise à l'air progressive / soft air	Remise à l'air progressive / soft air
Soudure	Trenn (Coupe Sac) / 1-2 / Bi-Active	Trenn (Coupe Sac) / 1-2 / Bi-Active
Gaz	Gaz	Gaz
Pompe à vide	63 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>
Voltage par rapport à la pompe	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz

## Configuration de soudure



Trancheuses | Machines sous vide  
Aufschnittmaschinen | Vakuum Systeme

Route des Neigles 31, 1700 Fribourg  
T. 026 402 61 51

info@corminboeufsa.ch  
www.corminboeufsa.ch

